



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
 CALLE MINA No. 1000 ESQ. CALLE 10-A CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
 TEL Y FAX 614-201-2990 AL 95
 R.F.C. CED-920927-MPS
 CLABE: 002150093435132136

4W2953508

No. 0002785

FECHA

Agosto 24, 2011

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

Automotriz Touche, S.A. de C.V.

\$ 6,856.24

—(SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100)—

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, SA
 Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SANTO NIÑO 0934

NUM. CTA. 3513213

FIRMAS AUTORIZADAS

13121511500024093435132130002785

No. 0002785

Automotriz Touche, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

P/ serv. para viajar, cambio poles tensora, banda motriz, rep. ABS, sensor velocidad Ram Van 2000

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-1120-1-00-000		Banamex 3513213 Ppal.			6,856.24
5-3551-1-08-000		Ram Wagon 2000 (Prom Itinerante)		6,856.24	
			SUMAS	6,856.24	6,856.24

RECIBI CHEQUE
 FIRMA DEL COBRADOR

HECHA POR: [Signature]

REVISADA POR: [Signature]
 F.O.R. 24-Ago-11

AUTORIZADA POR: J.L.A.G.

POLIZA No. 2785



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

AVE. ZARCO No. 2427 COL. ZARCO, CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31020

TEL. Y FAX 201-2990 al 95 CON 6 LINEAS

LADA SIN COSTO 01-800-201-1758

E-mail: cedhch@prodigy.net.mx

www.cedhchihuahua.org.mx

www.dhnet.org.mx

ORDEN DE COMPRA

2289

ORDEN PARA:

AUTOMOTRIZ TOUCHE SA DE CV

ENTREGAR A:

CARGO A:

2785

CANTIDAD	DESCRIPCION	ULT. REP.	IMPORTE
1	SERVICIO DE RAM WAGON 2000		5,910.56

AUTORIZO

[Signature]
C.P. Pedro Antonio Quiñanar Robana

FECHA

24-ago-11

TOTAL

SUB TOTAL

IVA

TOTAL

5,910.56

945.69

6,856.25



Factura

CH- 5567

Fecha de Emisión

2011-08-25T09:41:27

S 352088 O 217816

Automotriz Touché, S.A. de C.V.

Av. Periférico de la Juventud Luis Donaldo Colosio, No. Ext. 7101, Residencial Cumbres, C.P. 31217, Chihuahua, Chihuahua, México, RFC: ATO8610028J8

**Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

AV. ZARCO Y 24 NO. 2427, ZARCO, C.P. 31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, RFC: CED920927MP5

Número/Año de Aprobación

329107/2010

No. Certificado Digital

00001000000102390553

Placas ECL4074	Marca DODGE	Modelo 2000	No.Serie YK121006	K M S 108844	Asesor/Vendedor CANN731009
-------------------	----------------	----------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

Cantid	Clave	Descripción	Precio	Importe
2	L000921E	FOCOS	\$ 30.98	\$ 61.96
1	Z56028187AE	SENSOR VELOCIDAD	\$ 832.07	\$ 832.07
1	Z53010305AB	BANDA	\$ 609.26	\$ 609.26
1	Z53010158AB	TENSOR Y POLEA	\$ 1,499.81	\$ 1,499.81
1	ZMSC084	ABRAZADERAS-CORBATAS	\$ 12.46	\$ 12.46
1	OPERACION-GRAL	SEÑALES DE BRAKE Y ABS ENCENDIDAS	\$ 0.00	\$ 0.00
1	OPERACION-GRAL	INSPECCION DE CARRETERA	\$ 480.00	\$ 480.00
1	SEGURO-UNIDAD	SEGURO INTERNO PARA LA UNIDAD EN TALLER	\$ 15.00	\$ 15.00
1	OPERACION-GRAL	REEMPLAZAR POLEA TENSORA	\$ 720.00	\$ 720.00
1	OPERACION-GRAL	REEMPLAZAR BANDA MOTRIZ	\$ 480.00	\$ 480.00
1	OPERACION-GRAL	REEMPLAZAR SENSOR DE VELOCIDAD	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00

**SOLICITE LE SEAN ENTREGADAS
SUS REFACCIONES USADAS**



PAGADO
AUTOMOTRIZ TOUCHE S.A. DE C.V.

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago: Cheque Moneda: MXN TC:
 banamex 9343513213 M.O.: 2,895.00 REFACCIONES: 3,015.56
Importe con letra: (** Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Pesos 25/100 M.N. **)

Subtotal	Importe	\$ 5,910.56
Descuento		\$ 0.00
IVA 16 %		\$ 945.69
Total		\$ 6,856.25

Sello Digital

WaVpeKSi6bs8ErU44K72vFXDF76Unl619Y7x78wJcp4vK4+dAlnI4ZxdCukNjBMjEuR18E62U2DOPbdwpNcSVREcu2N9EQ2pxWcvmV/A/M+AI4HFte5eZ10CtwFLJ8PVDj645vknFqp7ac+vK7crj/Y1fNys7Pu2UI6v+ppqQ=

Cadena Original

[|2.0|CH|5567|2011-08-25T09:41:27|329107|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|5910.56|0.00|6856.25|ATO8610028J8|Automotriz Touché, S.A. de C.V.|Av. Periférico de la Juventud Luis Donaldo Colosio|7101|Residencial Cumbres|Chihuahua|Chihuahua|México|31217|CED920927MP5|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|AV. ZARCO Y 24 NO. 2427|ZARCO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31020|2|L000921E|FOCOS|30.98|61.96|1|Z56028187AE|SENSOR VELOCIDAD|832.07|832.07|1|Z53010305AB|BANDA|609.26|609.26|1|Z53010158AB|TENSOR Y POLEA|1499.81|1499.81|1|ZMSC084|ABRAZADERAS-CORBATAS|12.46|12.46|1|OPERACION-GRAL|SEÑALES DE BRAKE Y ABS ENCENDIDAS|0.00|0.00|1|OPERACION-GRAL|INSPECCION DE CARRETERA|480.00|480.00|1|SEGURO-UNIDAD|SEGURO INTERNO PARA LA UNIDAD EN TALLER|15.00|15.00|1|OPERACION-GRAL|REEMPLAZAR POLEA TENSORA|720.00|720.00|1|OPERACION-GRAL|REEMPLAZAR BANDA MOTRIZ|480.00|480.00|1|OPERACION-GRAL|REEMPLAZAR SENSOR DE VELOCIDAD|1200.00|1200.00|IVA|16.00|945.69|945.69|