


INFORME DE ACTIVIDADES

Lugar: Oficina Juárez

Días: 12-mayo-2021

- Reemplazo y configuración de equipo de cómputo bajo resguardo de la C. Rocío Martínez, secretaria de visitador.
- Mantenimiento preventivo al equipo de cómputo bajo resguardo de los siguientes funcionarios:
 - Santiago Reyes
 - Carlos Omar Rivera
 - María Dolores Juárez
 - Luz Elena Mears
 - Judith Alejandra Loya
 - Martina Sujhey Casas
 - Patricia Morelos
 - Eduardo Antonio Sáenz
 - Jorge Jiménez
 - Viridiana Hernández
 - Lauro Campos
 - Evelyn Madero
- Análisis para instalación de video porteo y reubicación de cámaras de video vigilancia:




1.- Instalación de pistón para el cierre automático de la puerta

2.- Instalación del video porteo para puerta exterior en Av. Insurgentes

3.- Rotación de unos grados hacia la izquierda para ampliar el ángulo de visión y captar el recorrido de las personas una vez que ingresen a la oficina

4.- Reubicación de la cámara ubicada en la recepción para captar el rostro de las personas

5.- Instalación de cámara que tome a las personas en la entrada de la oficina por Av. Insurgentes



- Actualmente se encuentran funcionando el total de cámaras instaladas en la oficina de ciudad Juárez
- Es necesario actualizar la DVR que realiza las grabaciones de las imágenes de las cámaras ya que el disco duro se encuentra lleno y no es posible descargar la información
- Actualizar dos (2) cámaras: una ubicada en el pasillo al ingresar a la oficina y otra ubicada en la recepción para mejorar la nitidez de las imágenes